

附表 6

崩塌、滑坡地质灾害点汇总表

编号	坐标	位置	规模				发育程度	危害程度(威胁对象)	危险性
			宽(m)	高(m)	厚(m)	体积(10 ⁴ m ³)			
BT1	N:38° 17' 7" E:110° 12' 5"	景观大道佳县食品厂东南侧	15	32	2	0.096	强发育	无	小
BT2	N:38° 17' 3" E:110° 21' 21"	景观大道佳县食品厂东南侧	40	11	2	0.088	中等发育	无	小
BT3	N:38° 16' 44" E:110° 13' 46"	天瑞路佳县中宏工贸西侧	30	20	2	0.12	中等发育	佳县中宏工贸厂区	中等
BT4	N:38° 16' 31" E:110° 13' 40"	景观大道佳县越鼎仓储物流有限公司北侧	70	14	3	0.294	中等发育	佳县越鼎仓储物流有限公司	中等
BT5	N:38° 16' 22" E:110° 13' 35"	景观大道王家砭天然气运管中心东侧	43	9	1	0.039	中等发育	无	小
BT6	N:38° 16' 20" E:110° 14' 12"	华创路榆林聚乙庚建筑新材料南侧	110	15	2	0.33	中等发育	无	小
HP1	N:38° 16' 4" E:110° 13' 37"	华创路顺昌 LNG 南侧	125	33	3	1.238	强发育	坡脚道路	中等

不稳定斜坡汇总表

编号	坐标	位置	规模				发育程度	危害程度(威胁对象)	危险性
			宽(m)	高(m)	厚(m)	体积(10 ⁴ m ³)			
BP1	N:38° 17' 53" E:110° 12' 14"	吉源路榆佳科创大酒店东侧	190	9	2	0.342	中等发育	坡脚道路	中等
BP2	N:38° 16' 54" E:110° 13' 9"	景观大道陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司南侧	1000	14	2	2.8	中等发育	无	小
BP3	N:38° 17' 5" E:110° 13' 58"	天瑞路陕西水务集团东侧	160	15	1	0.24	中等发育	坡脚道路	中等

编号	坐标	位置	规模				发育程 度	危害程 度(威胁 对象)	危险性
			宽(m)	高(m)	厚(m)	体积 (10 ⁴ m ³)			
BP4	N:38° 17' 2" E:110° 13' 57"	天瑞路榆能集体 佳县盐化有限公 司采卤车间南侧	60	13	2	0.156	中等发 育	无	小
BP5	N:38° 16' 24" E:110° 13' 22"	景观大道王家砭 天然气运管中心 西侧	350	15	2	1.05	中等	无	小
BP6	N:38° 16' 15" E:110° 13' 32"	景观大道王家砭 天然气运管中心 南侧	360	18	2	0.216	中等发 育	无	小
BP7	N:38° 16' 19" E:110° 14' 20"	天宝路废旧电池 拆解	60	12	2	0.144	中等发 育	废旧电 池拆解 厂	中等
BP8	N:38° 16' 16" E:110° 14' 17"	天宝路废旧电池 拆解	60	10	2	0.12	中等发 育	废旧电 池拆解 厂	中等
BP9	N:38° 16' 21" E:110° 14' 43"	能源大道标准化 工厂南侧	130	14	2	0.364	中等发 育	无	小